

# 树立主体责任意识强化设备的维护和检查工作定期检 验

近來，廈門市特檢院以精準技能「診斷」，及時發現並成功排除一同鍋爐嚴重安全危險，為企業安全出產築牢嚴密防線。



據了解，廈門市特檢院在對某運用單位的一臺鍋爐進行外部查驗時，發現其左邊頭孔角焊縫下半圈存在可疑缺陷，查驗人員立即要求運用單位拆除保溫並進行內部檢查。隨後查驗人員利用內窺鏡、磁粉檢測、浸透檢測、超聲波檢測等多重技能手段，發現該鍋爐內部存在一條約 100mm 的穿透性裂紋，具有嚴重安全危險。



鍋爐是企業出產設備、生活運用的重要設備,它是一種承受高溫高壓、具有爆破危險的特殊設備,一旦產生爆破,將炸毀設備和建築物,形成非常嚴重的結果。為了避免潛在事端的產生,查驗員當場開具意見通知書,明確告知企業該鍋爐在完結整改前不得投入運用,並將這一嚴重問題上報監察平臺。

此次事件一起提醒特種設備企業要充分樹立主體責任意識,強化設備的保護和檢查工作,按時申報定期查驗,才能及時做好危險排查處理,確保特種設備的安全運行,避免安全事端的產生。